



Индикация за състоянието на машините с K50 Pro

Много машини имат период на стартиране след включване, преди машината да е готова за работа. При традиционна сигнализация, индикаторна лампа може да бъде изключена, когато машината е изключена, и след това да стане зелена, когато машината е включена. Това може да бъде объркващо за оператора, ако светлината е зелена, но машината все още загрява. С един многоцветен индикатор K50 могат да се сигнализират много и различни състояния на машината или операторската станция, която да подсказват, улесняват и подобрят работата на работниците.

